

Détail des interventions

| DATE | INTERVENTION | KILOMÉTRAGE |
|----------|---|-------------|
| 13/05/05 | RÉTROS EXT | 2250 |
| 12/10/02 | KIT 2 DISQUES | 10489 |
| 12/10/02 | AGRAFE | 10489 |
| 12/10/02 | BIELETTE | 10489 |
| 12/10/02 | TIRANT DE PORTE AVANT | 10489 |
| 12/10/02 | 2 ROUES | 10489 |
| 27/02/02 | ENTRETIEN DES 20000 | 20584 |
| 31/03/03 | 1 BALAI | 22593 |
| 27/05/03 | JEU DE 4 PLAQUETTES | 27622 |
| 26/08/03 | JEU DE 4 PLAQUETTES | 35478 |
| 07/10/03 | NEC FIX ECH | 38493 |
| 07/10/03 | SONDE A OXYGÈNE | 38493 |
| 07/10/03 | ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE | 38493 |
| 07/10/03 | ENTRETIEN STANDARD | 38493 |
| 17/03/04 | CATALYSEUR | 50936 |
| 14/04/04 | JEU DE 4 PLAQUETTES | 52682 |
| 25/08/04 | BALAI EV LONG | 63232 |
| 25/08/04 | 1 JEU DE BALAIS | 63232 |
| 25/08/04 | ENTRETIEN DES 60000 | 63232 |
| 01/10/04 | JEU DE 4 PLAQUETTES | 67622 |
| 29/10/04 | CÂBLE | 68551 |
| 04/11/04 | RACCORD AIR | 69336 |
| 18/01/06 | CÂBLE | 68551 |
| 22/11/04 | ESSIEU AVANT | 72000 |
| 22/01/05 | FRAIS INTERNE ASSISTEUR | 72000 |
| 22/01/05 | BOUGIES ALLUMAGE | 78342 |
| 03/03/05 | AMORTISSEURS AVANT | 78342 |
| 03/03/05 | BIELETTE | 78342 |
| 03/03/05 | ENTRETIEN STANDARD | 78342 |
| 12/08/05 | KIT 2 DISQUES | 90112 |
| 23/09/05 | MOTOREDUCT | 93379 |
| 03/10/05 | SONDE A OXYGÈNE | 94514 |
| 16/01/06 | ENTRETIEN STANDARD | 100543 |
| 28/03/06 | BATTERIE | 110103 |
| 28/03/06 | SILENCIEUX | 110103 |
| 01/08/06 | 1 BALAI | 121569 |
| 01/08/06 | JEU DE 4 PLAQUETTES | 121569 |
| 01/08/06 | RECHARGE CLIMATISATION | 121569 |
| 01/08/06 | ENTRETIEN STANDARD + COURROIE DISTRIBUTION | 121569 |
| 01/09/06 | ASSISTANCE TAXI | 122500 |
| 01/09/06 | ASSISTANCE PRÊT VÉHICULE | 122500 |
| 01/09/06 | FRAIS INTERNE ASSISTEUR | 122500 |
| 01/09/06 | ASSISTANCE REMORQUAGE | 122679 |
| 01/09/06 | TRANSMIEST | 122679 |
| 01/09/06 | KIT EMBRAYAGE | 122679 |
| 11/09/06 | BOBINE ALLUMAGE | 123154 |
| 13/11/06 | FRAIS INTERNE ASSISTEUR | 128000 |

| | | |
|----------|-----------------------|--------|
| 16/11/06 | ASSISTANCE REMORQUAGE | 128344 |
| 16/11/06 | FAISCEAU D'INJECTEURS | 128344 |
| 01/12/06 | SYNCHRONIS | 128350 |
| 01/12/06 | CALCULATEUR | 136905 |
| 01/03/07 | ENTRETIEN STANDARD | 136905 |

Depuis mon achat en mars 2007 :

| | | |
|---|--|--------|
| 16/07/07 | PARE BRISE NEUF (CAUSE IMPACT) | |
| 16/07/10 | PEINTURE (CÔTE DROIT + SPOILERS) | |
| ÉTÉ 2007 | 4 PNEUS NEUFS P6000 | |
| ÉTAT A 161461 KM (11/12/10) | | |
|  | | |
| 02/10/07 | ENTRETIEN DES 150000 | 146140 |
| 31/12/07 | VIDANGE BOITE DE VITESSES + CONTRÔLE TENSION COURROIE ACCESSOIRES | 149384 |
| 22/07/09 | ENTRETIEN STANDARD | 157285 |
| 31/10/09 | RÉPARATION FUITE HUILE DIRECTION ASSISTÉE | 160344 |
| 09/03/10 | CHANGEMENT BATTERIE | 163517 |
| 26/03/10 | 2 PNEUS AVANT KLEBER DYNAXER | 163998 |
| 31/05/10 | REMPACEMENT NEUMANN + POMPE LAVE GLACE + COQUE TÉLÉCOMMANDE FC NEUVE | 165143 |
| 30/11/10 | ENTRETIEN STANDARD | 171453 |
| 30/11/10 | KIT DISTRIBUTION + POMPE A EAU + GALETS | 171453 |
| 30/11/10 | POULIE MOTEUR | 171453 |
| 30/11/10 | COURROIE ACCESSOIRES | 171453 |

Montant des interventions depuis mon achat : 2092,28 EUR (hors les 4 P6000 dont je n'ai pas retrouvé la facture).